

## TUOTEKUVAUS

Nopeasti kuivuva kulutustkestävä korkeakiiltoinen polyuretaani lakka Kullan keltainen sävy vahvistaa puun luontaista ulkonäköä.

\*Kova polyuretaani lakka naarmuuntumista ja kemikaaleja kestävä

\*Nopeasti kuivuvan koostumuksen johdosta vähenee pölyriski.

\*Lyhennä työaikaa; levitä 2 kerrosta per päivä, hio joka toinen tai kolmannen kerroksen välillä.

\*Sisältää HALS ja UV absorboivia aineita jotka suojaavat puuta ja pidentää lakan kestoaikaa.

\*Erinomainen levittyvyys- ja levitysominaisuus antaa sileän ja hienon pinnan

\* Sopii lähes kaikille puulajeille, myös teakille ja irokolle.

## TUOTETIEDOT

Väri	YVA501
Kiilto	Korkeakiiltoinen
Tiheys	0.9
Kuiva-ainepitoisuus	42%
Normaali säilytysaika	2 vuotta
VOC	453 g/l
VOC (EU Solvent)	500.6 g/kg EU:n liuotinpäästödirektiivi (Neuvoston direktiivi 1999/13/EY)
Purkin koko	375 ml , 750 ml , 2,5 l , 5 l

## KUIVUMIS-/PÄÄLLEMAALAJAT

	Kuivuminen							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		30°C (86°F)	
Läpikuiva	6 tuntia		3 tuntia		2.5 tuntia		2 tuntia	
Pölykuiva	2 tuntia		45 min		40 min		30 min	

  

Päällemaalataan	Päällemaalaus Alustan lämpötila							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		30°C (86°F)	
	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.
Compass	10 tuntia	1 kk	8 tuntia	1 kk	6 tuntia	1 kk	4 tuntia	1 kk
Goldspar	10 tuntia	1 kk	8 tuntia	1 kk	6 tuntia	1 kk	4 tuntia	1 kk
Goldspar Satin	10 tuntia	1 kk	8 tuntia	1 kk	6 tuntia	1 kk	4 tuntia	1 kk
Original	10 tuntia	1 kk	8 tuntia	1 kk	6 tuntia	1 kk	4 tuntia	1 kk
Schooner	10 tuntia	1 kk	8 tuntia	1 kk	6 tuntia	1 kk	4 tuntia	1 kk
Schooner Gold	10 tuntia	1 kk	8 tuntia	1 kk	6 tuntia	1 kk	4 tuntia	1 kk

## KÄYTTÖOHJE

## Esikäsittele

## AIEMMIN LAKATTU PINTA

**Hyvässä kunnossa** Puhdista ohenteella. Hio sileäksi 280-320 karkealla hiomapaperilla. Poista hiontapöly ohenteella.

**Huonossa kunnossa** Poista kaikki vanha maali.

Levitä vähintään 3-5 kerrosta. Hio joka toinen tai kolmas kerros 320-400 paperilla.\* Poista hiontapöly pölyliinalla.

**PALJAS PUU** Hio ensin 80-180 karkealla hiomapaperilla ja sen jälkeen 280 karkealla hiomapaperilla. Poista hiontapöly harjaamalla tai pyyhkimällä. Jos pyyhkimiseen käytetään liuotinta, anna pinnan kuivua täysin ennen ensimmäisen kerroksen levittämistä.

**ÖLJYISET PUUT esim. TEAK** Suorita huolellinen rasvanpoisto (Ohennin No.9 suositellaan) ja esikäsitellään ennen lakkausta Compass. On pinnan annettava kuivua kokonaan ennen ensimmäisen kerroksen levittämistä. Pohjusta tarvittaessa Clear Wood Sealer Fast Drylla.

**Sivellin/Tela** Mikäli ei pohjustettu Clear Wood Sealer Fast Drylla, ohenna ensimmäinen kerros 30% Ohennin No 1:llä. Seuraavat kerrokset voidaan ohentaa 15% riippuen vallitsevasta lämpötilasta, levitysolosuhteista ja henkilökohtaisesta vaatimuksesta parhaimman tuloksen saavuttamiseksi. Levitä 3-5 lisäkerrosta (siveltimellä)/4-6 kerrosta (telalla), kunnes tyydyttävä pinta saavutettu. Hio joka toinen tai kolmas kerros 320-400 paperilla.\* Poista hiontapöly pölyliinalla.

	*Valmis ulkonäkö voidaan parantaa edelleen välihiomalla kerrosten välillä.
<b>Menetelmä</b>	Kaada käytettäväksi laskettu määrä erilliseen astiaan. Vältä käyttöä suoraan purkista. Poista mahdolliset epäpuhtaudet siivöimällä maalisuodattimen läpi. Älä levitä liian nopeasti.
<b>Vihjeitä</b>	<p><b>Sekoitus</b> Sekoita hyvin ennen käyttöä.</p> <p><b>Ohenne</b> Sivellin - YTA800 Ohennin No.1 Ruisku - Thinner 910 kai Thinner 920</p> <p><b>Ohennus</b> Ohenne ensimmäinen kerros 30%käyttämällä ohjeen mukaista ohenninta. Seuraavat kerrokset voidaan ohentaa 15%riippuen vallitsevasta lämpötilasta, levitysolosuhteista ja henkilökohtaisesta vaatimuksesta parhaimman tuloksen saavuttamiseksi.</p> <p><b>Puhdistusaine</b> Ohenne nro 1 (YTA800)</p> <p><b>Tavallinen ruisku (Ainoastaan ammattimaiseen ruiskutukseen)</b> Painesäiliö: 1-2 bar 14,5-29 psi (ruiskun paine), 8-10 psi (ilma paine) Suutin koko: 1.2-1.4 mm. Ohenna 20-25% ohentimella 910 kai 920.</p> <p><b>Sivellin</b> Käytä aina puhdasta sivellintä, jota on käytetty pelkästään lakkaukseen. Puhdista siveltimet ennen käyttöä.</p> <p><b>Tela</b> Levitys telamalla, suositellaan huopatelaa jonka jälkeen välittömästi jälkisively lakkasiveltimellä tai tyynyllä jotta saadaan poistettua ilmakuplat.</p> <p><b>Muuta</b> Ruiskupaineet ovat ainoastaan suosituksia. Maalaa käyttäviä näitä asetuksia, jotka antavat parhaan tuloksen kyseisellä tekniikalla ja vallitsevissa sääoloissa. Vältä käyttöä suoraan purkista. Kaada käytettäväksi laskettu määrä erilliseen astiaan.</p> <p>Mikäli levitetään Compass telamalla saatetaan joutua lisäämään kerroksia jotta saavutetaan suositeltava kalvopaksuus.</p>
<b>Tärkeitä tietoja</b>	<p>Älä koskaan jätä paljasta puuta sellaisenaan pitkäksi ajaksi, sillä se saattaa imeä kosteutta.</p> <p>Vältä Compass -tuotteen käyttöä suoraan purkista, sillä se saattaa vanhentua ja purkkiin voi päästä likaa. Jos annettuja kuivumisaikoja ei noudateta, seurauksena voi olla maalin rypistyminen, heikko läpikuivuminen ja huono tarttuvuus.</p> <p>Vältä maalaamista suorassa auringonvalossa. Käytetään vain vesilinjan yläpuolella.</p> <p>Käytä ainoastaan suositeltuja ohenteita.</p> <p>Ulkokäyttöön.</p> <p>Jos pisimmät päällemaalausajat ylitetään, hio 280-320 karkealla hiomapaperilla.</p> <p>Tuotteen lämpötilan on oltava vähintään 15 °C ja enintään 30 °C.</p> <p>Ympäristön lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C.</p> <p>Alustan lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C.</p>
<b>Yhteensopivuus/Alustat</b>	Sopii lähes kaikille puulajeille, myös teakille ja irokolle. Älä käytä 2-komponenttisia tuotteita 1-komponenttisten päälle.
<b>Kerrosten määrä</b>	Aiemmin lakattu puu: vähintään 3 ohentamatonta kerrosta (5 kerrosta mikäli ohennettuja). Paljas puu: 1 ohennettu kerros, jonka jälkeen 3-5 ohentamatonta kerrosta (5-7 kerrosta mikäli ohennettu).
<b>Peittokyky</b>	(Teoreettinen) - 14.3 m <sup>2</sup> /l (Käytännössä) - 12.9 m <sup>2</sup> /l
<b>Suosittelut kuivakalvopaksuus per kerros</b>	30 µm kuiva .
<b>Suosittelut märkäkalvopaksuus per kerros</b>	71 µm märkä .
<b>Levitysmenetelmät</b>	Sivellin, Tela, Tavallinen ruisku (Ainoastaan ammattimaiseen ruiskutukseen).

#### KULJETUS-, SÄILYTYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

<b>Säilytys</b>	<p><b>YLEISET TIEDOT:</b></p> <p>Altistumista ilmalle tai äärimmäisille lämpötiloille on vältettävä. Tämän tuotteen täyden säilymisajan varmistamiseksi purkki on suljettava huolellisesti ja sitä on säilytettävä 5 °C-35 °C lämpötilassa. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa.</p> <p><b>KULJETUS:</b></p> <p>Compass on säilytettävä hyvin suljetuissa astioissa kuljetuksen ja säilytyksen aikana.</p>
<b>Turvallisuus</b>	<p><b>YLEISTÄ:</b></p> <p>Käytä aina käsineitä ja suojalaseja ja suojaa iho. Käyttäjien on varmistettava ennen käyttöä, että heillä on tämän tuotteen materiaaliturvallisuustiedot ja että he tuntevat turvallisuusmääräykset. Lue terveys- ja turvallisuustiedot etiketistä, saatavana myös Teknisestä tuestamme.</p> <p><b>HÄVITTÄMINEN:</b></p> <p>Älä hävitä purkkeja tai kaada maalia viemäriin kotona, vaan käytä tarkoitukseen osoitettuja paikkoja. Maalien kannattaa antaa kovettua ennen hävittämistä.</p>
<b>VASTUUVAPAUSLAUSEKE</b>	<i>Tässä annetut tiedot eivät ole täydellisiä. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista kyselyä, sitä käytetään omalla vastuulla emmekä vastaa lopputuloksesta emmekä tuotteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlyönnistä johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti kokemuksistamme, testeistä ja tuotekehityksestä saatujen uusimpien tietojen pohjalta.</i>